Ich habe vor kurzem einen Samsung CLP 300 N erstanden.

Nach dem auspacken und aufstellen habe ich den Drucker eingeschaltet und die Kontrolleuchten blinkten und die

Status LED leuchtete immer rot.

Direkt nach dem Einschalten machte das Gerät einfach "klack" und die LED leuchtete rot.

Der Drucker ließ sich nicht zum Drucken bewegen.

Nach einiger Suche in den Foren habe ich es herausgefunden.

Wenn der Drucker eingeschaltet ist muss man nur den L-förmigen Toner-Auffangbehälter herausziehen und wieder einrasten lassen.

Danach liess sich der Drucker wie gewohnt ansprechen und funktionierte auch gleich.

Um die IP Adesse zu setzen hat Samsung ein Tool entwickelt.
Damit kann man den Drucker über USB anschliessen und dann die IP Adresse verändern.

Viel Spass

Euer Admin

Diese Webseite wird gesponsort von http://www.edv-team-hamburg.de