
Hier eine Beschreibung wie man den apcupsd auf Windows installiert.

Zuerst einmal die Software herunterladen.


Dann die Installation starten:




auf next klicken...




Danach auf "I Agree" der Lizenzbedingung zustimmen...




Danach alle Module installieren lassen




Wenn möchte kann die Software auch nach c:programme installieren, ich habe es auf Standard




Windows meldet unbekannter Treiber, dies einfach bestätigen.




Damit die Software auf USB vorkonfiguriert



Dabei kann man auch einfach den Fall Netzwerk konfigurieren, mehrere Rechner an **UPSCABLE** von **usb** auf **net** ändern.




Bei DEVICE kann bei Bedarf ein Port des Rechners angeben an dem die USV




Wenn alles konfiguriert ist muss man sie nur noch speichern und den Editor




Der Dienst sollte beim starten des PCs mitgestartet werden.




Hier auf OK klicken und weiter gehts.



Wenn das dann die Netzwerk-Konfiguration war muss man noch einmal die IP-Adresse eingeben



Hier auf "Configure" klicken



Nachdem Sie das Programm gestartet haben, müssen Sie zunächst die Verbindung zum NUT-Server einrichten. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol im Infobereich und wählen im Kontextmenü den Punkt „Configure“ aus. Im sich öffnenden Dialog geben Sie die IP-Adresse des Servers ein, auf dem NUT läuft, und stellen die Kommunikation mit der UPS her, indem Sie den Anweisungen im Benutzerhandbuch des USV-Servers folgen.