

Printer Case Mod Samsung CLP 300 N

Ich habe mir vor kurzem einen Samsung Laserdrucker gekauft.

Model: CLP 300 N

Diese Drucker haben ein Wärmeproblem, wenn man ganzseitige Farbdrucke machen möchte.

Bei mir trat folgendes Phänomen auf.

Der Drucker druckte im Kalten Zustand ca. 5 Seiten (Farbe ganzes Blatt A4)
Dann wurde die Kontrollleuchte Rot.

Nachdem ich den Drucker im Webinterface zurückgesetzt habe hat er noch einmal 3 Seiten

Samsung CLP 300 Wärme Problem Hitze Problem

Geschrieben von: Administrator

Dienstag, den 24. April 2012 um 18:29 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 20. Oktober 2017 um 11:38 Uhr

gedruckt.

Danach immer wieder der Fehler: (Kontrolllampe Rot)

Beim öffnen der oberen kleinen Klappe fiel mir auf, das die Heizstation kurz vor der Papieraussgabe ziemlich heiss gelaufen ist.

Danach ging der Drucker auf "Störung" Samsung hat es an dieser Stelle versäumt, dem Drucker ein oder zwei Lüfter zu spendieren.

Also war basteln angesagt:

Hier der "Case Mod" :

Samsung CLP 300 Wärme Problem Hitzeproblem

Geschrieben von: Administrator

Dienstag, den 24. April 2012 um 18:29 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 20. Oktober 2017 um 11:38 Uhr




Sensitivitätsprüfung für die Ermittlung der Wertschöpfungskette mit dem Sensitivitätskoeffizienten

Samsung CLP 300 Wärme Problem Hitzeproblem

Geschrieben von: Administrator

Dienstag, den 24. April 2012 um 18:29 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 20. Oktober 2017 um 11:38 Uhr




Wenn man keinen Forstnerbohrer hat kann man das Loch auch mit einer heissen Cutterklinge

Samsung CLP 300 Wärme Problem Hitzeproblem

Geschrieben von: Administrator

Dienstag, den 24. April 2012 um 18:29 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 20. Oktober 2017 um 11:38 Uhr



Das ist ein sehr gutes Produkt, das viele Set-Dienste haben, damit es zu Hause zu verwenden ist.
Dieser Artikel wird gesponsert von: <http://www.edv-team-hamburg.de>