

FSC ESPRIMO E5916 stürzt ab

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 06. Juni 2011 um 14:59 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 30. Dezember 2012 um 11:32 Uhr

Problem mit ESPRIMO E5916.

Beim arbeiten mit dem Desktop PC der ESPRIMO E5916er Reihe taucht das Problem auf das der Rechner unvermutet abstürzt oder hängen bleibt.

In meiner getesteten Konfiguration mit 2 ! Festplatten im Gehäuse gab es einen Wärmestau über der vorderen Festplatte und dem DVD-Laufwerk.

Die Festplatte erwärmt sich auf ca. 45 Grad, was eigentlich kein Problem darstellt, aber das DVD-Laufwerk verweigert den Dienst wenn die Unterseite zu warm wird.

Des weiteren sollte man die Geräte und die innen liegenden Lüfter regelmässig vom Staub befreien. Dies kann auch zu Wärmebedingten ausfällen führen.

Ergo: Die kleinen Desktop Geäuse sind für einen "Vollausbau" denkbar ungeeignet.

Wenn dann sollte man die Geräte mit einer Festplatte betreiben und wenn die interne Platte zu klein ist, kann sie gegen eine mit mhr Kapazität austauschen.

FSC ESPRIMO E5916 stürzt ab

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 06. Juni 2011 um 14:59 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 30. Dezember 2012 um 11:32 Uhr

Ich betreibe derzeit den Rechner ohne Deckel, damit die warme Luft nach oben entweichen kann.

Nun geht alles wieder.

Viel Spass

Euer Admin