

Nun ist seit einigen Tagen meine neues Mainboard endlich in einem vernünftigen Gehäuse.

Das Mainboard habe ich als "defekt" günstig gekauft.

Leider funktionieren von 4 CPU-Slots nur 3 aber damit geht es auch.


Es sind 3 Lüfter von Noctua installiert. Die einzigen Lüfter die es für den Sockel G34 gibt als "leise" Ausführung.

Leider sind die "standard Lüfter" für solche Mainboards richtige Krachmacher (5400 - 6000 U/min).

Bei einem Betrieb wie bei mir im heimschen Büro wäre das extrem laut. Daher Noctua mit Heatpipe System.



Siehe das Gehäuse Smarten MHL H80G6LE im Testbetrieb auf dem Tisch aufgebaut:



© 2008 by Smarten MHL. All rights reserved. This document is the property of Smarten MHL and is not to be distributed outside the company without prior written permission.